

【全波整流のためのメインハーネス加工】

- ① コンビネーションスイッチからジェネレーターへ繋がる「黄線」をジェネレーター側のカプラーから抜く（または、カット）
- ② ①で抜いた「黄線」をウィンカーリレーに繋る「赤線」に繋げる（はんだ推奨）
- ③ レギュレーターから来る「黄線(new)」を①で抜いた（カットした）配線に繋げる

